

DESCRIPTIVO TÉCNICO

LUVA VERNIZ SILVER SLIM

RESISTÊNCIA



FOTO



CÓDIGO	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.53.038.01 10.53.038.02	37.277	Amarela Azul	7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)	Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p>LUVA LÁTEX VERNIZ SILVER SLIM: Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestimento interno de Verniz Silver que proporciona menor probabilidade a alergias, superfície externa antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, lisa na face dorsal e punho. Espessura de 0,35mm e comprimento de 30cm (aproximadamente). Proteção das mãos, aprovada pela Norma EN 374:2003 Resistência Química: Nível 6 (A)–Metanol; 6 (B)–Acetona; 6 (K)–Hidróxido de Sódio 40% (Base Inorgânica); 4 (L)– Ácido Sulfúrico 96% (Ácido Inorgânico). Norma EN 388:2003 Riscos Mecânicos, níveis de desempenho 0010: 0 - Resistência à abrasão; 0 - Resistência ao corte por lâmina; 1 - Resistência ao rasgamento; 0 - Resistência à perfuração por punção.</p>	<p>Indicada para trabalhos gerais leves, protegendo o trabalhador em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente ou controlada. Utilizada em uso profissional nos segmentos de Higiene e Limpeza, Prestadoras de Serviços, Saneamento, Food service, Cozinhas, entre outros. Excelente opção para distinguir áreas distintas e/ou turnos diversos de trabalho, colaborando nos controles de Contaminação Cruzada.</p>

OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para uso ou exposição a solventes clorados ou aromáticos, manipulação de agentes agressivos químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as Luvas.
- Verifique a dimensão da Luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos.
- Para calçar as Luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas “paredes” da Luva.
- Para retirar as Luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro.
- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar a sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição direta ao sol.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

VOLK DO BRASIL LTDA